

D1/D1-Lチャージャー補足説明書

★★★危険注意<重要>★★★

ニッケル水素 (Ni-MH)、ニッカド (Ni-Cd) バッテリーの急速充電における危険性

本器を取扱う際は細心の注意が必要です。

本器をご使用いただく際は、D1/D1-Lチャージャーと使用するバッテリーの取扱い説明書を良く読み、十分に理解した上でご使用ください。

取扱い説明書の注意事項に従わない場合は、バッテリーや充電器に深刻なダメージを与え、膨張・破裂・発火の危険性があります。これにより、人身・又は物品に深刻な被害を与える恐れがありますので、必ず充電設定事項を守ってください。

また、バッテリーは充電設定事項を守っていても、外見で判断できない使用劣化や内部ダメージを受け、正常に充電が出来ない事もあります。如何なる異常を感じた場合にも、直ちに充電作業を中止してください。

その後、最低1時間は安全な場所でバッテリーを監視してください。

(バッテリーは、化学反応が遅れて進行する場合があります、時間が経過した後でさえ膨張・破裂する可能性があります。)

株式会社イーグル模型は、本器の使用に起因するいかなる対人対物事故、損害、破損について一切の責任を負いません。

〒440-0842

愛知県豊橋市岩屋町 6 2 - 7 9

株式会社 イーグル模型

E-MAIL : service11@eaglemodel.com

TEL : 0532-61-1554

D1/D1-Lチャージャー補足説明書

★★★危険注意<重要>★★★

ニッケル水素 (Ni-MH)、ニッカド (Ni-Cd) バッテリーの急速充電における危険性

本器を取扱う際は細心の注意が必要です。

本器をご使用いただく際は、D1/D1-Lチャージャーと使用するバッテリーの取扱い説明書を良く読み、十分に理解した上でご使用ください。

取扱い説明書の注意事項に従わない場合は、バッテリーや充電器に深刻なダメージを与え、膨張・破裂・発火の危険性があります。これにより、人身・又は物品に深刻な被害を与える恐れがありますので、必ず充電設定事項を守ってください。

また、バッテリーは充電設定事項を守っていても、外見で判断できない使用劣化や内部ダメージを受け、正常に充電が出来ない事もあります。如何なる異常を感じた場合にも、直ちに充電作業を中止してください。

その後、最低1時間は安全な場所でバッテリーを監視してください。

(バッテリーは、化学反応が遅れて進行する場合があります、時間が経過した後でさえ膨張・破裂する可能性があります。)

株式会社イーグル模型は、本器の使用に起因するいかなる対人対物事故、損害、破損について一切の責任を負いません。

〒440-0842

愛知県豊橋市岩屋町 6 2 - 7 9

株式会社 イーグル模型

E-MAIL : service11@eaglemodel.com

TEL : 0532-61-1554

D1/D1-Lチャージャー補足説明書

★★★危険注意<重要>★★★

ニッケル水素 (Ni-MH)、ニッカド (Ni-Cd) バッテリーの急速充電における危険性

本器を取扱う際は細心の注意が必要です。

本器をご使用いただく際は、D1/D1-Lチャージャーと使用するバッテリーの取扱い説明書を良く読み、十分に理解した上でご使用ください。

取扱い説明書の注意事項に従わない場合は、バッテリーや充電器に深刻なダメージを与え、膨張・破裂・発火の危険性があります。これにより、人身・又は物品に深刻な被害を与える恐れがありますので、必ず充電設定事項を守ってください。

また、バッテリーは充電設定事項を守っていても、外見で判断できない使用劣化や内部ダメージを受け、正常に充電が出来ない事もあります。如何なる異常を感じた場合にも、直ちに充電作業を中止してください。

その後、最低1時間は安全な場所でバッテリーを監視してください。

(バッテリーは、化学反応が遅れて進行する場合があります、時間が経過した後でさえ膨張・破裂する可能性があります。)

株式会社イーグル模型は、本器の使用に起因するいかなる対人対物事故、損害、破損について一切の責任を負いません。

〒440-0842

愛知県豊橋市岩屋町 6 2 - 7 9

株式会社 イーグル模型

E-MAIL : service11@eaglemodel.com

TEL : 0532-61-1554